

REPARATION COURANTE DES TUYAUX FLOTTANTS AVEC BELZONA

ID: 2884

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Entreprise de Production Pétrolière
Offshore

Application: Navires et structures offshore

Date de la demande: En cours depuis 1987

Substrat: Caoutchouc

Des produits: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Problem

Des revêtements en caoutchouc subissent des dommages mécaniques réguliers et ils doivent être rénovés pour maintenir la flottabilité.



Descriptions des photographies

* 1. Système d'amarrage simple habituel 2. Dommages de la surface du tuyau 3. Application terminée ,

Cas d'application

Tuyaux de transfert de pétrole fonctionnant entre les amarrages et les camions-citernes.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-12. Les tuyaux ont été complètement nettoyés, poncés et ensuite conditionnés avec le Belzona 2911. Les dommages ont ensuite été réparés en utilisant Belzona 2211.

Faits sur Belzona

L'utilisation du matériau Belzona dans cet exemple empêche d'autres dégâts du tuyau, en particulier du matériel de flottaison, qui peut exiger le ferrailage du tuyau s'il est endommagé.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer