

REPARATION BELZONA DES TUYAUX FLOTTANTS

ID: 2885

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Raffinerie de Pétrole, Philippines

Application: Navires et structures offshore

Date de la demande: Mars 2007

Substrat: Caoutchouc

Des produits: * Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) Belzona 2131 (D&A Fluid Elastomer) ,

Problem

Des enveloppes en caoutchouc des mousses de flottaison sur des tuyaux de carburant ont été endommagées par des hélices de bateaux pendant le chargement et le déchargement de carburant.



Descriptions des photographies

* 1. Dommages habituels 2. La nouvelle isolation a été collée avec Belzona 3. Habillage externe et revêtement final 4. Réparation terminée ,

Cas d'application

Tuyau de transport de carburant offshore

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-12.

Faits sur Belzona

Belzona est l'option de réparation recommandée pour de telles réparations. Le remplacement était trop onéreux et les retards étaient inacceptables.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer