

# EFFICACITE PROUVEE DE BELZONA 3111

ID: 2888

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Usine de produits chimiques,  
Royaume-Uni

Application: Zones problématiques du toit

Date de la demande: 1986 et 1988

Substrat: Amiante et asphalte

Des produits: \* Belzona 3111 (Flexible Membrane),

## Problem

Problème sévère de pénétration de l'eau, en particulier au travers de joints, coutures, cadres de verrières et gouttières.



## Descriptions des photographies

\* 1. Travail en cours sur la toiture d'un atelier. 2. Surface horizontale d'une toiture de bureau en cours de traitement. 3. Application terminée, e. ,

## Cas d'application

Toitures au-dessus des bureaux et des ateliers.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1, RPA-3 et RPA-6.

## Faits sur Belzona

La solution Belzona fut jugée préférable à d'autres matériaux, des réparations effectuées par le passé sur ce site avec des matériaux concurrents ayant échoué. Le système Belzona répondit parfaitement aux attentes, et s'avéra toujours en excellente condition lors d'une inspection effectuée en 1997.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
BELZONA®  
Réparer • Protéger • Améliorer