

BELZONA PROTEGE UN BATIMENT CLASSE

ID: 2892

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Sous-traitants employés par le Conseil local, Liverpool, Royaume-Uni

Application: Zones problématiques du mur

Date de la demande: Septembre 2001

Substrat: Maçonnerie recouverte de Belzona 3111

Des produits: * Belzona 5151 (Hi-Build Cladding) Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

Le trafic routier, la pollution et la saleté avaient décoloré la façade de ce bâtiment.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du bâtiment avant l'application. 2. Application en cours, surface conditionnée. 3. Application terminée.

Cas d'application

Bâtiment historique protégé, classé «Grade 1».

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona WPA-1.

Faits sur Belzona

Onze ans auparavant, ce bâtiment avait été revêtu de Belzona 3111 afin d'arrêter la pénétration de l'eau et de l'humidité. Une inspection a révélé que le revêtement Belzona, bien que souillé, était en excellente condition, et aurait continué à remplir sa fonction. Le client, plutôt que de nettoyer ce revêtement, a jugé qu'il était préférable d'apposer un revêtement auto-nettoyant Belzona. Quatre ans plus tard, le bâtiment a gardé son aspect attrayant.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com