

BELZONA REPARÉ DES MENEAUX EN GRES

ID: 2893

Industrie: Bâtiments et structures
 Application: Zones problématiques du mur
 Substrat: Grès rouge
 Des produits: * Belzona 4141 (Magma-Build),

Localisation du client: Habitation privée, Ecosse
 Date de la demande: Juillet 2003

Problem

Le problème empirait, du fait du gel survenu durant les mois d'hiver; des tentatives passées de réparation du béton avaient échoué au niveau des plans de collage.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du problème. A remarquer : les rainures du grès. 2. Application de Belzona 4141 en couche lègère. 3. Application terminée. 4. Application inspectée en 2007. ,

Cas d'application

Le propriétaire de cette habitation se plaignait de l'apparition de fissures dans les meneaux en grès de ses baies vitrées.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona WPA-4. Les fissures furent ouvertes et remplies, avant de recouvrir la totalité du meneau avec Belzona 4141, coloré pour être assorti à l'habitation. Les rainures originales de la pierre furent reproduites lors de l'application de Belzona 4141.

Faits sur Belzona

Si les meneaux n'avaient pas été réparés, ils seraient devenus instables. Des méthodes de réparation traditionnelles avaient échoué, et des unités de remplacement n'étaient pas disponibles.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com



For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

