

BELZONA REPARE DES MENEAUX EN GRES

ID: 2893

Industrie: Bâtiments et structures Localisation du client: Habitation privée, Ecosse

Application: Zones problématiques du mur Date de la demande: Juillet 2003

Substrat: Grès rouge

Des produits: * Belzona 4141 (Magma-Build),

Problem

Le problème empirait, du fait du gel survenu durant les mois d'hiver; des tentatives passées de réparation du béton avaient échoué au niveau des plans de collage.









Descriptions des photographies

* 1. Vue du problème. A remarquer : les rainures du grès. 2. Application de Belzona 4141 en couche légère. 3. Application terminée. 4. L'application inspectée en 2007.

Cas d'application

Le propriétaire de cette habitation se plaignait de l'apparition de fissures dans les meneaux en grès de ses baies vitrées.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona WPA-4. Les fissures furent ouvertes et remplies, avant de recouvrir la totalité du meneau avec Belzona 4141, coloré pour être assorti à l'habitation. Les rainures originales de la pierre furent reproduites lors de l'application de Belzona 4141.

Faits sur Belzona

Si les meneaux n'avaient pas été réparés, ils seraient devenus instables. Des méthodes de réparation traditionnelles avaient échoué, et des unités de remplacement n'étaient pas disponibles.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com

BELZONA

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com

