

BELZONA REND ETANCHE UNE USINE D'EMBALLAGE


ID: 2896

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Zones problématiques du toit*
Substrat: *Aluminium*
Des produits: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,*

Localisation du client: *Cimenterie, Miami, Floride, Etats-Unis.*
Date de la demande: *Avril 2008*

Problem

La toiture fuyait au niveau de ses joints et de ses coutures.



Descriptions des photographies

* 1. Les coutures non revêtues. 2. Application de Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner). 3. Coutures revêtues de Belzona 3111 et renforcées avec Belzona 9311. 4. Application terminée.

Cas d'application

Toiture en métal boulonné.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-1.

Faits sur Belzona

Le client avait par le passé utilisé un enduit d'étanchéité peu onéreux à base de silicone, sans résultat. De ce fait, des dommages permanents étaient causés aux machines d'emballage, très coûteuses.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer