

BELZONA TOMA MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA TUBERÍAS CON FUGAS

ID: 2902

Industria: Química y petroquímica
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona® 4341 (Magma CR4) ,
* Belzona® 4301 (Magma CR1 Hi-Build) ,

Ubicación del cliente: Refinería de petróleo, Países Bajos
Fecha de aplicación: Septiembre 2000

Problem

Las tejas necesitaban un recubrimiento protector para resistir productos químicos corrosivos a temperaturas de hasta 60°C. Estas tejas se utilizaban para sellar tuberías que transportaban un subproducto del proceso de refinación.



Descripciones de fotografías

- * Aplicación de Belzona® 4341 en las tejas ,
- * Tejas listas para servicio ,

Situación de la aplicación

Se estaban utilizando tejas metálicas para sellar tuberías con fugas en aquellas zonas donde era posible interrumpir su servicio.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo al folleto de Sistema Know-How TCC-5. Belzona® 4301 se utilizó para alisar las juntas de las soldaduras antes de la aplicación.

Datos de Belzona

Con anterioridad a Belzona, el cliente utilizaba como remedio temporal un caro sistema de relleno inyectable en las tejas. El cliente se mostró muy impresionado con Belzona® 4341 y con planes de revestir más tejas con este producto.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar