

BELZONA PROTEGE TORRE DE DESTILACIÓN

ID: 2907

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos
Sustrato: Acero
Productos: * Belzona® 5851 (HA-Barrier),

Ubicación del cliente: Refinería, Singapur
Fecha de aplicación: Abril 2001

Problem

Corrosión Bajo Aislamiento alrededor de los anillos de soporte donde se acumuló la humedad.



Descripciones de fotografías

- * Vista general de la torre ,
- * La corrosión es evidente en los anillos de soporte ,
- * Aplicación en proceso ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Torre de destilación

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona Know-How TCC-5. El aislante fue retirado de las áreas afectadas. Posteriormente, el sustrato fue preparado y finalmente, se aplicó Belzona® 5851 sobre el sustrato caliente.

Datos de Belzona

Belzona® 5851 protege de forma eficaz las áreas corroídas sin necesidad de interrumpir procesos de producción.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar