

BELZONA REPARIERT VAKUUMPUMPENLÄUFER

ID: 2912

Industrie: Zucker
Anwendung: Kreispumpen
Substrat: Gusseisen
Produkte: * Belzona 1111 (Super Metal) ,
* Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Standort des Kunden: Zuckerrohrmühle, Minnesota, USA
Antragsdatum: 1993

Problem

Der Pumpenläufer wies vor allem Schäden durch Kavitation auf.



Fotobeschreibungen

- * 1. Leicht erkennbarer, schwerwiegender Schaden an der Vakuumpumpe ,
- * 2. Sanierter Pumpenläufer ,
- * 3. Pumpenläufer nach vielen Jahren im Einsatz ,

Anwendungssituation

Vakuumpumpenläufer

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt CEP-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Das Belzona-Reparatursystem ist gegen Kavitation beständig. Die Reparatur ist schon seit fünf Jahren unbeschadet im Einsatz.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve