

# PUMPENREPARATUR UND WIRKUNGSGRADSTEIGERUNG MIT BELZONA

ID: 2915

Industrie: *Wasser / Abwasser*

Standort des Kunden: *Trinkwasserversorger, Portugal*

Anwendung:

Antragsdatum: *Februar 2004*

Substrat: *Messing und Gusseisen*

Produkte: *\* Belzona 1111 (Super Metal) ,  
\* Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,*

## Problem

*Die Pumpe war von schwerwiegender Korrosion betroffen.*



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Schwerwiegende ungleichmäßige Korrosion ,
- \* 2. Anwendung von Belzona 1111 (Super Metal) ,
- \* 3. Abgeschlossene Reparatur ,

## Anwendungssituation

Großes, längsgeteiltes Pumpengehäuse

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt CEP-10 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Der Kunde konnte eine Wirkungsgradsteigerung von 7 % erzielen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve