

KORRODIERTES PUMPENGEHÄUSE MIT BELZONA REPARIERT

ID: 2916

Industrie: Wasser / Abwasser

Standort des Kunden: Trinkwasserversorger, Region Lissabon, Portugal

Anwendung: Kreislumpen

Antragsdatum: November 2004

Substrat: Gusseisen

Produkte: * Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Problem

Die Pumpe wies schwerwiegende Schäden aufgrund von Korrosion auf.



Fotobeschreibungen

- * 1. Korrodiertes Pumpengehäuse ,
- * 2. Korrodierter Pumpenauslass ,
- * 3. Anwendung von Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Zur Wasserverteilung eingesetzte Kreislumpen mit horizontal geteiltem Gehäuse.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern CEP-5 und -10 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Eine andere, ähnlich gebaute Pumpe war vor 6 Jahren mit Belzona beschichtet worden und wurde bei einer kürzlichen Inspektion in ausgezeichnetem Zustand vorgefunden, weshalb der Kunde nicht zögerte, Belzona ein zweites Mal einzusetzen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve