

BELZONA REPARA UN VERIN HYDRAULIQUE DE GRANDE TAILLE

ID: 2950

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Laminoir à chaud de feuilles d'acier,
Macédoine

Application: Transmission de puissance mécanique

Date de la demande: Octobre 2005

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1221 (Super E-Metal),

Problem

De nombreuses années en service ont provoqué l'apparition de grandes rainures verticales usant le vérin.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de surface 2. Préparation pour l'application de Belzona 3. Préparation achevée,

Cas d'application

Vérin hydraulique de grande taille

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona MPT-3.

Faits sur Belzona

Belzona était l'unique méthode de réparation disponible pour un vérin de la sorte et sans cette dernière, son remplacement aurait alors été inévitable. L'application a été effectuée pour un coût de 400 euros uniquement, une infime partie du coût de remplacement d'un nouveau vérin, qui aurait signifié un délai de plus de 4 semaines et l'aciérie donc hors service.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer