

SYSTEME DE REPARATION DES BRIDES SUR UNE CUVE DE PROCESS OFFSHORE

ID: 2960

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Entreprise pétrolière offshore,
Royaume-Uni, Mer du Nord

Application: Vannes, tuyaux et raccords

Date de la demande: Mai 2003

Substrat: Acier revêtu

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

La défaillance du matériau d'écaillés de verre sur les faces de brides a entraîné une sévère corrosion sur 11 faces de brides.



Descriptions des photographies

* 1. Cuve de dégazage offshore 2. Bride avant la réparation montrant le revêtement d'écaillés de verre d'écaillant 3. Après l'application du Belzona 1111 ,

Cas d'application

Faces de bride sur une cuve de dégazeur offshore

Procédé d'application

Les faces de brides ont été moulées en utilisant des brides soudées selon la procédure Belzona VPF-13.

Faits sur Belzona

11 faces de brides ont été moulées et remises en service grâce à la technique Belzona. Le travail a été terminé en quelques jours, n'utilisant aucun type de travail à chaud. Ceci a permis au client d'économiser beaucoup d'argent dans des délais de soudure, d'inspection de la qualité ainsi que d'éliminations associés avec le travail à chaud offshore.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer