

変圧器の漏れ補修

ID: 2974

業界: 電力

顧客の場所: カナダ
ブリティッシュコロンビア州の製材所

申し込み: バルブ、パイプ、継手

出願日: 2005年7月

基板: 軟鋼

製品: * Belzona 1111 (スーパーメタル) Belzona 1221 (スーパーEメタル) ,

Problem

変圧器のラジエーター放熱フィンの破損 (以前に試みた補修は失敗)



写真の説明

* 1. 漏れのあった変圧器 2. 表面処理後 3. まずBelzona 1221で穴を塞ぎ、全体をBelzona 1111の上塗りでコーティング ,

アプリケーションの状況

変圧器

塗布方法

施工手引書VPF-1及びVPF-2 に基づいた施工が行われました。

Belzonaの事実

常に問題が発生していた破損箇所に対し、迅速かつシンプルな肉盛補修を行うことで、停止時間を最小限に抑えることができました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve