

BELZONA SCHÜTZT WALZENBELÜFTER EINES BELEBUNGSBECKENS


ID: 3020

Industrie: Wasser / Abwasser
Anwendung: Maschinen zur Handhabung von Feststoffen
Substrat: Edelstahl
Produkte: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Standort des Kunden: Kläranlage, British Columbia, Kanada
Antragsdatum: November 2007

Problem

Der geschweißte Ausrüstungsgegenstand musste vor galvanischer Korrosion geschützt werden.



Fotobeschreibungen

- * 1. Walzenbelüfter nach Sandstrahlen ,
- * 2. Nahaufnahme der Ausrüstung ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung nach Auftrag von 2 Schichten Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,
- * 4. Geschützter Walzenbelüfter im Betrieb ,

Anwendungssituation

Walzenbelüfter in einem Klärwerk

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SHM-11 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Ein ähnlicher Ausrüstungsgegenstand, der vor 6 Jahren gebaut und mit Belzona beschichtet worden war, hatte sich als sehr leistungsfähig erwiesen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve