

BELZONA BESCHICHTET SCHORNSTEIN OHNE DIESEN STILLLEGEN ZU MÜSSEN

ID: 3021

Industrie: *Allgemeine Industrie*
Anwendung: *Kreiselpumpen*
Substrat: *Stahl*
Produkte: ** Belzona 5851 (HA-Barrier) ,*

Standort des Kunden: *North American Galvanizing*
Antragsdatum: *Juli 2007*

Problem

Es wurde externer Korrosionsschutz benötigt, wobei der Schornstein nicht außer Betrieb genommen werden konnte.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ursprünglicher Zustand des Schornsteins ,
- * 2. Testauftrag im oberen Abschnitt, verbrannter Abschnitt im unteren Teil ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung – 4 Monate später ,

Anwendungssituation

Abluftkamin für heiße Gase mit Innentemperaturen zwischen 150 °C und 280 °C.

Anwendungsverfahren

Auftrag per Hand mit einem 10 cm langen Borstenpinsel.

Belzona-Fakten

Die Beschichtung war kostengünstiger als jede andere Alternative, die der Kunde in Betracht gezogen hatte. Durch die Anwendung der Beschichtung im Betrieb wurde Zeit und Geld eingespart. Da der Auftrag von Belzona 5851 (HA-Barrier) ohne Oberflächenvorbereitung erfolgte, wurden weitere Kosten vermieden und Zeit eingespart.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015	Belzona products are
FS 695214	manufactured under an ISO
ISO 14001:2015	9000 Registered Quality
EMS 695213	Management System.

www.belzona.com

