

SANIERUNG VON RÄUMERLAUFBAHNEN AN VORKLÄRBECKEN MIT BELZONA

ID: 3072

Industrie: Wasser / Abwasser

Anwendung:

Problemzonen am Boden

Substrat: Beton

Produkte: * Belzona 4111 (Magma-Quartz),
* Belzona 5811 (Immersion Grade),

Standort des Kunden: Kläranlage, Deutschland

Antragsdatum: Herbst 2010

Problem

Die Betonflächen der Laufbahnen waren bedingt durch die Witterung und die permanente Walkbeanspruchung der Laufrollen des Räumerwagens stark in Mitleidenschaft gezogen worden.



Fotobeschreibungen

- * 1. Zustand der Räumerlaufbahnen vor der Reparatur ,
- * 2. Anwendung von Belzona 4111 (Magma-Quartz) mit einer Glättkelle ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,
- * 4. Laufbahnen weiterhin in einwandfreiem Zustand nach 1 Jahr ,

Anwendungssituation

Räumerlaufbahnen von 3 Vorklärbecken mit einer Länge von insgesamt 324 laufenden Metern und einer Breite von 600 mm.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona System Infoblättern FPA-1 und FPA-8 durchgeführt. Nach Vorbereitung der Mauerkrone mit einer Betonfräse wurde das Substrat mit Belzona 4111 (Magma-Quartz) wiederaufgebaut und nivelliert. Die Beschichtungsdicke variierte zwischen 2 mm und 50 mm. Als zusätzlicher Schutz für die Laufbahnen vor Witterungseinflüssen wurde eine Schicht Belzona 5811 (Immersion Grade) aufgetragen und anschließend Belzona 9211 (Supergrip Aggregate) eingearbeitet, um den Laufrollen selbst im Winter eine gute Traktion zu bieten.

Belzona-Fakten

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com



Der Kunde hatte in der Vergangenheit bereits Teilbereiche mit stahlfaserverstärktem Beton reparieren lassen, der sich jedoch nach relativ kurzer Zeit ablöste. Auch anschließende Reparaturversuche mit Produkten aus der Bauchemie scheiterten bereits nach kurzer Zeit. Selbst nach dem sehr langen und strengen Winter 2010/2011, einem Härtetest für das Belzona-System, befindet sich die Anwendung aufgrund ihrer Frostbeständigkeit und ihrer Eignung für den Einsatz bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt weiterhin in einem einwandfreien Zustand. Der Kunde ist nach den schlechten Erfahrungen mit anderen Betonreparaturen sehr zufrieden und hat bereits weitere Betonreparaturen an Laufbahnen, Treppen und Sockeln beauftragt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

