

BELZONA PROTEGE DES TUYERES DE KORT

ID: 3152

Industrie: *Marine*
Application: *Navires et structures offshore*
Substrat: *Acier doux*
Des produits: ** Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,*

Localisation du client: *Opérateur de remorqueur, Egypte*
Date de la demande: *Mai 2009*

Problem

Les tuyères de Kort souffraient d'un grave problème d'érosion-corrosion.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du remorqueur amarré; en cale sèche. 2. Sablage des tuyères. 3. Application de Belzona 1321. 4. Application terminée. ,

Cas d'application

Deux tuyères de Kort sur un remorqueur.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-2.

Faits sur Belzona

Belzona remédia à ce problème, apportant également aux tuyères de Kort une protection durable contre l'érosion-corrosion excessive.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer