

MIT BELZONA GESCHÜTZTE KORTDÜSEN

ID: 3179

Industrie: *Marine*
Anwendung: *Schiffe und Offshore-Strukturen*
Substrat: *C-Stahl*
Produkte: ** Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)*,

Standort des Kunden: *Schlepperbetreiber, Ägypten*
Antragsdatum: *Mai 2009*

Problem

Die Kortdüsen waren durch Erosionskorrosion stark beschädigt worden.



Fotobeschreibungen

- * 1. Boot im Trockendock ,
- * 2. Sandstrahlen der Düsen ,
- * 3. Auftrag von Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Zwei Kortdüsen eines Schleppers

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt SOS-2 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Dank Belzona konnten die Schäden behoben und die Düsen langfristig vor ausgeprägter Erosionskorrosion geschützt werden.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Repair • Protect • Improve