BELZONA RECONSTRUIT ET PROTEGE DES TUYERES DE KORT

ID: 3216

Industrie:	*Marine*	Localisation du client:	*MV Haida Monarch, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada*
Application:	*Navires et structures offshore*	Date de la demande:	*1996*
Substrat:	*Acier doux*		
Des produits:	** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1341 (Supermetalglide) ,*		

Problem

Erosion-corrosion sur la circonférence interne des tuyères de Kort.

Descriptions des photographies

* 1. Vue de la tuyère de bâbord, montrant l’étendue du problème d’érosion après trois ans en service. 2. Vue de la tuyère de tribord, après trois ans en service. 3. Nouvelle application de Belzona 1341 sur l’une des tuyères de Kort, après soudure de plusieurs fissures. ,

Cas d'application

Les tuyères de Kort d’un large navire portant des bûches de bois.

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon les procédures Belzona SOS-1 et SOS-2.

Faits sur Belzona

L’application fut effectuée pendant la mise en cale sèche du navire, qui se fait tous les trois ans pour révision. Les photos illustrent l’excellente protection apportée par Belzona aux tuyères de Kort contre ce problème excessif d’érosion-corrosion.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024