BELZONA REPARE LA BOITE DE VITESSE D’UN BATEAU DE DRAGUE

ID: 3229

Industrie: *Marine*
Application: *Moteurs et carters*
Substrat: *Fonte*
Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localisation du client: *Bateau de drague, Egypte*
Date de la demande: *Août 2006*

Problem

Le logement de palier de la boite de vitesse souffrait d’une usure sévère, causée par la défaillance du logement.

Descriptions des photographies

* 1. Vue de la boite de vitesse de l’arbre porte-couteaux de la drague. 2. Dommages d’usure sur le logement de palier. 3. Le moule a été appliqué, puis le Belzona injecté à travers le moule. 4. Le logement de palier de la boite de vitesse est maintenant parfaitement reconstruit. ,

Cas d'application

Boite de vitesse de l’arbre porte-couteaux d’un bateau de drague.

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona ENC-3a.

Faits sur Belzona

Belzona réalisa une réparation fructueuse du logement de palier in-situ, sans avoir besoin de recourir à une procédure d’usinage qui se serait avérée difficile du fait des larges dimensions de la boite de vitesse.

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024