

UN CALAGE BELZONA REND ETANCHE DES BARRIERES DE QUAI

ID: 3233

Industrie: Marine

Application: Joints, joints et cales

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1121 (Super XL-Metal) ,

Localisation du client: Administration portuaire, Royaume-Uni

Date de la demande: 2001

Problem

Les marées hautes s'accroissaient en hauteur, et les barrières existantes ne suffisaient plus pour contrer les niveaux croissants de l'eau. Une extension des barrières existantes fut fabriquée afin de les rendre plus grandes.



Descriptions des photographies

* 1. Hauteur originale des barrières de quai. 2. Mise en place de la nouvelle section. 3. Positionnement final. 4. Application terminée.

Cas d'application

Barrières de quai, faisant partie de nouvelles défenses maritimes.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona GSS-9.

Faits sur Belzona

Pour pouvoir empêcher les fuites, la partie additionnelle devait s'encastrer parfaitement sur le dessus de la partie existante. Belzona réalisa un calage entre la section existante et la nouvelle section. En Janvier 2008, cette construction empêchait toujours les fuites.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com