BELZONA SAUVE UNE LIGNE D’ARBRE

ID: 3237

Industrie:	*Marine*	Localisation du client:	*Compagnie de pêche, Philippines*
Application:	*Transmission de puissance mécanique*	Date de la demande:	*Juin 2006*
Substrat:	*Bronze*		
Des produits:	** Belzona 1111 (Super Metal) ,*		

Problem

Le coussinet de l’arbre d’hélice, sévèrement usé, avait endommagé le palier de type «cutlass», causant des vibrations sur le bateau de pêche.

Descriptions des photographies

* 1. Usure sur le coussinet en bronze. 2. Préparation de la surface par technique d’usinage. 3. Application en cours de Belzona 1111. 4. Application de Belzona 1111 terminée. ,

Cas d'application

Coussinet d’arbre usé d’une hélice.

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-1.

Faits sur Belzona

Le remplacement des chemises en bronze aurait fait dépenser beaucoup trop d'argent et de temps.

Copyright © Belzona International Limited 2024