

BELZONA RECONSTRUIT DES RAINURES D'ETANCHEITE

ID: 3238

Industrie: *Marine*
Application: *Moteurs et carters*
Substrat: *Fonte*
Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal)*,

Localisation du client: *Chantier naval, Bulgarie*
Date de la demande: *Février 2008*

Problem

Problème sévère de corrosion par piqûres sur la chemise et dommages sur les rainures d'étanchéité.



Descriptions des photographies

* 1. Cylindre placé sur un tour automatique. 2. Problème de corrosion clairement visible; vides et sablage. 3. Application en cours de Belzona 1111 sur les rainures. 4. Rainures usinées afin de restaurer leur profil original. ,

Cas d'application

Chemise du cylindre d'un moteur diesel principal, mesurant 700mm de diamètre.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona ENC-5.

Faits sur Belzona

La solution Belzona permit d'épargner les 9500 Euros qu'auraient coûtés le remplacement de l'équipement et les temps d'arrêt. Belzona fournit une solution de réparation rentable et résistante à la corrosion rapide, sans avoir recours à la chaleur.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer