

REVETEMENT D'UNE POMPE A VIDE AVEC BELZONA


ID: 3313

Industrie: Industrie générale
Application: Ventilateurs, soufflantes et compresseurs
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Localisation du client: Usine de tôle, Casablanca, Maroc
Date de la demande: Novembre 2011

Problem

Cette pompe à vide nécessitait une protection Belzona pour prolonger sa durée de vie.



Descriptions des photographies

* 1. Etat d'origine du stator et des flasques. 2. Etat d'origine du rotor.
Application sur le rotor terminée. 3. Application sur le stator terminée. 4.

Cas d'application

Pompe à vide présentant des signes d'usure.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FBC-2, FBC-5 et FBC-10. Tous les différents éléments de cette pompe à vide ont été sablés jusqu'à un profil de rugosité minimum de 75 microns (3 mils). Les applications ont été effectuées en deux couches pour éviter les manques.

Faits sur Belzona

Avec l'application Belzona, la durée de vie de cette pompe à vide sera prolongée.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer