

MANCHETTE DE REFOULEMENT PROTEGEE AVEC BELZONA

ID: 3314

Industrie: Chimie & Pétrochimie

Localisation du client: Atelier phosphorique, Mohammedia, Maroc

Application: Vannes, tuyaux et raccords

Date de la demande: Septembre 2009

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

La manchette de refoulement était neuve mais elle n'aurait pas duré longtemps sans protection à cause de l'environnement érosif.



Descriptions des photographies

* 1. Manchette de refoulement avant l'état d'origine 2. Manchette de refoulement sablée 3. Application en cours 4. Application terminée ,

Cas d'application

Manchette de refoulement DN1200.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-2. La manchette de refoulement a été sablée jusqu'à un profil de rugosité minimal de 75 microns (3 mils). Elle a ensuite été revêtue avec deux couches de Belzona 1321 (Ceramic S-Metal), pour éviter les manques.

Faits sur Belzona

Cette protection permet à cette manchette de refoulement de durer plus longtemps.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer