

# BELZONA REPARIERT GUMMIERTEN KONDENSATOR

ID: 3328

Industrie: Leistung  
Anwendung: Wärmetauscher  
Substrat: Gummi, Stahl  
Produkte: \* Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,

Standort des Kunden: Kraftwerk, Irland  
Antragsdatum: 2003

## Problem

Eine Funkenprüfung deutete auf mehrere Fehlstellen in der Gummierung hin, die repariert werden mussten.



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Die schadhafte Bereiche wurden für die Reparatur markiert. ,
- \* 2. Die Reparaturfläche wurde abgeklebt, um sicherzustellen, dass die Belzona-Produkte nur innerhalb des vorbereiteten Bereichs aufgebracht werden. Die Grundierung wird aufgetragen. ,
- \* 3. Eine der vielen Ausbesserungen. ,

## Anwendungssituation

Gummierte Wasserkästen eines Kondensators

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt HEX-4 durchgeführt. Bei Funkenprüfungen wurden mehrere Fehlstellen identifiziert, die anschließend vor Ort repariert wurden.

## Belzona-Fakten

Durch ihre ausgezeichnete Adhäsion und Aushärtung bei Raumtemperatur sind die Belzona-Elastomere hervorragend für eine dauerhafte Reparatur in beengten Verhältnissen geeignet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Repair • Protect • Improve