

UN TOIT FUYANT NE CONSTITUE PAS UN PROBLEME POUR BELZONA

ID: 3347

Industrie: Industrie générale
Application: Zones problématiques du toit
Substrat: Acier galvanisé
Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner) Belzona 9311 (Reinforcing Membrane Sheets),

Localisation du client: Toit d'une usine, Etats-Unis
Date de la demande: De 2001 jusqu'en 2004

Problem

Un toit galvanisé souffrait de nombreuses fuites autour des gouttières. De nombreuses tentatives ont été utilisées afin d'arrêter ces fuites à l'aide de matériaux de toiture, en vain.



Descriptions des photographies

* 1. Conditionnement et revêtement 2. Gouttières du toit 3. Vue de la zone du toit 4. Une autre vue des gouttières.

Cas d'application

Sections de gouttières d'un toit

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona RPA-6.

Faits sur Belzona

Les zones ont été nettoyées, conditionnées et deux couches de Belzona 3111 ont été appliquées à l'aide d'une brosse. La zone entière protégée à l'aide de Belzona s'étendait sur une surface de 750 m².

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer