

BELZONA RECONSTRUIT LE SOL D'UNE BOULANGERIE

ID: 3350

Industrie: Industrie générale

Application: Zones problématiques au sol

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 4131 (Magma-Screed)


Localisation du client: Boulangerie, Irlande du Nord

Date de la demande: Août 2009

Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer),

Problem

Huiles, farine et eau de nettoyage s'infiltraient sous la machine à pétrir la pâte. Des affaissements devaient être créés afin d'améliorer le drainage et le nettoyage de cette zone hygiénique.



Descriptions des photographies

* 1. Surface du sol problématique 2. Surface du sol après le nettoyage et l'abrasion 3. Le conditionneur Belzona en cours d'application 4. Surface du sol après l'aide de Belzona 4131 ,

Cas d'application

Surface de sol encerclant la machine à pétrir la pâte

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les Procédures Belzona FPA-1 et FPA-6. Un joint flexible a été posé avec Belzona 2221 afin d'amortir les vibrations des machines, mais aussi pour éviter que les denrées alimentaires ne s'incruster sous la machine.

Faits sur Belzona

La machine était totalement opérationnelle l'après-midi suivante, ne perturbant donc pas la production. Ceci a entraîné des réparations supplémentaires au sol, toutes à l'aide de Belzona 4131 afin de d'obtenir une surface de travail propre et sans dangers.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer