

GROSSES LOCH IN EINEM TANK MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3358

Industrie: Leistung

Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien

Substrat: Unlegierter Stahl

Produkte: * Belzona 1121 (Super XL-Metal) ,

Standort des Kunden: Kohlekraftwerk, Missouri, USA

Antragsdatum: 2007

Problem

Aufgrund jahrelanger Korrosion entstand an der Oberseite des Tanks ein großes Loch.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht des Behülters ,
- * 2. Oberflüchenaufbereitung ,
- * 3. Verstürksplatten werden positioniert und verklebt ,
- * 4. Abgeschlossene Reparatur ,

Anwendungssituation

Großer Tank für die Lagerung von Flusswasser, das zur Speisung des Kessels eingesetzt wird.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-How System Infoblatt TCC-1 durchgeführt. Über das Loch wurden Verstärkungsplatten verklebt.

Belzona-Fakten

Für einen Austausch des Tanks konnte keine geplante Ausfallzeit angesetzt werden. Darüber hinaus wäre eine Neuanschaffung kostspielig und zeitaufwendig gewesen. Zuvor erfolgreich durchgeführte Reparaturen an Wellen und Fließbändern des Kraftwerks hatten die Ingenieure von den Belzona-Produkten überzeugt.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

