

MEHRSTUFIGE BYRON JACKSON-PUMPE MIT BELZONA BESCHICHTET


ID: 3363

Industrie: Ölbenzin
Anwendung: Kreiselumpen
Substrat: Gusseisen
Produkte: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,
* Belzona 1391 (Ceramic HT) ,

Standort des Kunden: Erdölerzeuger, Saudi-Arabien
Antragsdatum: August 2007

Problem

Erosion der Pumpenoberfläche durch Meerwasser und Sand.



Fotobeschreibungen

- * 1. Vor dem Sandstrahlen ,
- * 2. Nach dem Sandstrahlen Lochfraß und Schmelzen klar erkennbar ,
- * 3. Wiederaufbau mit Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,
- * 4. Abschluss der Anwendung mit Belzona 1391 (Ceramic HT) ,

Anwendungssituation

Mehrstufige Pumpe mit Erosionsschäden

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how Systeminfoblättern CEP-3 und CEP-5 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Pumpe spielt eine entscheidende Rolle bei der Erdölförderung. Jedes Jahr repariert der Kunde hauptsächlich mechanische Teile der Pumpe. Bei dieser Gelegenheit wird auch die Beschichtung erneuert. Belzona beschichtet für diesen Kunden bereits seit mehr als 3 Jahren weitere, ähnliche Pumpen, bei denen ein Austausch aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll ist.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024

