KÜHLTURM-GEBLÄSEFLÜGEL MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3391

Industrie: Allgemeine Industrie Standort des Kunden: Düngemittelhersteller, Indonesien

Anwendung: Antragsdatum: Februar 2010

Ventilatoren, Gebläse und Kompressoren

Produkte: * Belzona 1311 (Ceramic R-Metal),

* Belzona 1321 (Ceramic S-Metal),

* Belzona 5811 (Immersion Grade),

Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Problem

Substrat:

Die Gebläseflügel wiesen an der Führungskante Erosionsschäden sowie Risse und Abplatzungen an der Flügelhinterkante auf. Diese waren durch UV-Strahlung, Erosion und Flüssigkeitserosion ausgelöst worden und beeinträchtigten Effizienz und Funktionsfähigkeit des Kühlsystems.









Fotobeschreibungen

- * 1. Beschä digte Vorderkante,
- * 2. Pabplatzungen an der Hinterkante,
- * 3. Belzona-Anwendung,
- * 4. DE insatzbereite Flü gel nach Anwendung von Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) und Belzona 5811 (Immersion Grade),

Anwendungssituation

Kühlturm-Gebläseflügel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FBC-1 durchgeführt. Die Vorder- und Hinterkanten der Flügel wurden mit Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) wiederaufgebaut und anschließend mit Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) beschichtet. Der Körper der Flügel wurde mit Belzona 5811 (Immersion Grade) beschichtet.

Belzona-Fakten

Der Wiederaufbau mit Belzona sparte dem Kunden hohe Ersatzkosten, denn jedes Element besitzt 6 Flügel. Darüber hinaus schützt die Belzona Lösung langfristig die Kühlturmflügel.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit https://khia.belzona.com

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.

www.belzona.com

BELZONA®

ISO 9001:2015 Belzona products are
FS 695214 manufactured under an ISO
ISO 14001:2015 9000 Registered Quality
EMS 695213 Management System.



www.belzona.com