

NEUE BEHÄLTER MIT BELZONA BESCHICHTET

ID: 3404

Industrie: Chemie & Petrochemie
Anwendung: Tanks und Eindämmungsbereiche für Chemikalien

Standort des Kunden: Chemikalienfabrik, Basel Ferrara, Italien

Antragsdatum: Dezember 2005

Substrat: Stahl

Produkte: * Belzona 1391 (Ceramic HT) ,

Problem

In den Behältern befand sich saures Methanol mit einer Temperatur von 60 - 90 °C.



Fotobeschreibungen

- * 1. Außensicht auf einen der Behälter ,
- * 2. Durchführung der Anwendung ,
- * 3. Anwendung zur Hälfte abgeschlossen ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Neue Behälter (je 90 m²), die eine Innenbeschichtung gegen korrosive Medien benötigten.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona System Infoblatt TCC-3 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Der Kunde hatte zunächst einige Tests mit verschiedenen Beschichtungen durchgeführt und sich dann für Belzona 1391 (Ceramic HT) entschieden. Bei einer Inspektion der Beschichtung im Juli 2008 wurde festgestellt, dass sie auch weiterhin ausgezeichneten Korrosionsschutz bot.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve