

# EXTERNER KORROSIONSSCHUTZ FÜR TANKS MIT BELZONA

ID: 3405

Industrie: *Chemie & Petrochemie*

Standort des Kunden: *Kraftstoffvertrieb, Tamaulipas-Feld,  
Mexiko*

Anwendung: *Tanks und Eindämmungsbereiche für  
Chemikalien*

Antragsdatum: *August 2000*

Substrat: *Unlegierter Stahl*

Produkte: *\* Belzona 6111 (Liquid Anode) ,  
\* Belzona 5111 (Ceramic Cladding) ,*

## Problem

*An den Tankwänden kam es zu Schäden aufgrund externer Korrosion.*



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Oberflächenvorbereitung ,
- \* 2. Anwendung von Belzona 6111 (Liquid Anode) ,
- \* 3. Abgeschlossene Anwendung ,
- \* 4. Tankanwendung nach 10 Jahren ,

## Anwendungssituation

Öllagertank

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt TCC-5 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Nach 10 Jahren im Betrieb wurde bei einer Inspektion festgestellt, dass sich die Beschichtung noch immer in perfektem Zustand befand. Dank der Belzona-Anwendung konnte der Kunden ca. 39.500 USD an Wartungskosten einsparen.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve