

Belzona sella fugas de gas SF6 en disyuntor

ID: 3421

Industria: *Energía*

Ubicación del cliente: *Subestación de distribución eléctrica, Australia*

Solicitud: *Válvulas, Tuberías y Accesorios*

Fecha de aplicación: *Julio 2009*

Sustrato: *Acero y porcelana*

Productos: ** Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*

Problem

Fugas de gas SF6 a través del sello del aislante de porcelana



Descripciones de fotografías

- * Intento de reparación anterior (con fugas) ,
- * Área de aplicación preparada ,
- * Aplicación de Belzona® 1161 ,
- * Vista cercana de la reparación finalizada ,

Situación de la aplicación

Aislante en disyuntor de 330kV

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-11a. La superficie se preparó con una herramienta de mano antes de aplicar of Belzona® 1161 para sellar el área con fugas.

Datos de Belzona

La aplicación se llevó a cabo de forma sencilla y rápida, consiguiendo crear un sello de gas efectivo donde intentos de reparación anteriores habían fallado.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar