

BELZONA® 1161、海面下20mに設置される 燃料移送ホース補修

ID: 3433

業界: 海洋
申し込み: 船舶、海洋構造物
基板: スチール
製品: * Belzona® 1161 (スーパーUWメタル) ,

顧客の場所: フィリピンの石油精製所
出願日: 2006年11月

Problem

海面下20mに設置されていた燃料移送ホースからの漏洩を止めるため 緊急な密閉補修が必要でした。



写真の説明

* 1. 陸に引き上げられたフランジ #1 2. 陸に引き上げられたフランジ #2 3. 陸に引き上げられたフランジ #3 4. 陸に引き上げられたフランジ #4 ,

アプリケーションの状況

燃料移送ホースのフランジとボルト周辺から突発的に漏洩が起こり、この漏洩が環境災害を引き起こし顧客に深刻な損害をもたらしていました。

塗布方法

施工はBelzona Know-How System Leaflet SOS20に類似した方法。

Belzonaの事実

水面下でも接着、硬化する特性を持つBelzona® 1161は海面下20mに設置される燃料移送ホースの漏洩問題を解決しました。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve