

BELZONA® 1161、排水管と高温な井戸ポンプからの漏洩を 止める

ID: 3453

業界: 水処理・廃水処理
申し込み: バルブ、パイプ、継手
基板: スチール
製品: * Belzona® 1291 (ESメタル) Belzona® 1161 (スーパーUWメタル) Belzona® 9341 補強テープ,

顧客の場所: アメリカの水処理工場
出願日: 2008年12月

Problem
流体の漏洩



写真の説明

* 1. 排水管の穴 2. Belzona® 1161でシール 3. 高温の井戸ポンプから実際に起こっている漏洩 4. Belzona® 1291とBelzona® 1161で漏洩を止める ,

アプリケーションの状況

排水管と高温な井戸ポンプ

塗布方法

一時的に漏洩を止めるためBelzona® 1291 (ESメタル) を塗布した後、Belzona® 1161 (スーパーUWメタル) と補強テープを用い、恒久的に補修しました。

Belzonaの事実

従来の補修方法では生産ラインを止めなければならないため、望ましい方法ではありませんでした。一方、Belzonaリーク・ソリューション工法は補修時間が短く簡単で、復旧時間の短縮、交換費用の節約を可能にしました。

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com


BELZONA®
Repair • Protect • Improve

Copyright © Belzona International Limited 2024