

BELZONA® 1161、ガソリン貯蔵タンクをシール

ID: 3455

業界: 化学・石油化学
申し込み: タンク、薬品流出防止設備
基板: スチール
製品: * Belzona® 1161 (スーパーUWメタル),

顧客の場所: カナダの石油化学工場
出願日: 2008年夏

Problem

絶縁性支持リング上の集水部分に深刻なコロージョンが発生。



写真の説明

* 1. コロージョンが生じた箇所 2. ピットや穴が生じた箇所 3. 移動式高所作業機を使い補修対象箇所へアクセス 4. 施工完了 ,

アプリケーションの状況

大型のガソリン貯蔵タンク

塗布方法

補修は移動式高所作業機を使用し行われました。まず手作業で表面処理を施した後、Belzona® 1161を湿潤面に施し漏洩箇所をシールしました。

Belzonaの事実

当該施工は、溶接等の高温作業を用いることなく行われました。大変シンプル、かつ効果的で、施工は100%成功でした。

For more examples of Belzona Know – How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an
ISO 9000 Registered
Quality Management
System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Repair • Protect • Improve