

BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ИНТЕНСИВНУЮ ТЕЧЬ В ТРАНСФОРМАТОРЕ

ID: 3472

Промышленн *Power*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: * *Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*
* *Belzona® 9611 (ES-Metal) (прежде именуемый 1291) ,*

Местоположение *Электросетевая компания,*

клиента: *Великобритания*

Дата подачи *2007*

документов:

Problem

Течь масла вызывает загрязнение окружающей среды



Описание фотографий

* 1. Участок течи 2. Течь предотвращена с помощью Belzona ® 1291 3. Завершённое применение Belzona® 1161 ,

Ситуация с приложением

Трубопровод маслонаполненного трансформатора

Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системными листовками о применении материалов VPF-11a. Изначально, был использован Belzona ® 1291 для герметизации интенсивной течи. Затем была произведена герметизация трубопровода для предотвращения дальнейшей течи.

Белзона Факты

При проведении ремонта удалось избежать дорогостоящего процесса слития масла (£8000). Ремонт при помощи продуктов Belzona был осуществлён менее чем за 2 часа.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015 Belzona products
FS 695214 are manufactured
ISO 14001:2015 under an ISO 9000
EMS 695213 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Ремонт • Защита • Улучшение