

# BELZONA РЕМОНТИРУЕТ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

ID: 3473

Промышленн *Power*

ость:

Заявление: *VPF-Valves, Pipes and Fittings*

Субстрат: *Сталь*

Продукты: \* *Belzona® 1161 (Super UW Metal) ,*

Местоположение *Электросетевая компания,*

клиента: *Великобритания*

Дата подачи *2006*

документов:

## Problem

*Течь масла фланцевого соединения труб.*



## Описание фотографий

\* 1. Течь масла с фланца 2. Применяется Belzona ® 1161 3. Контроль применения Belzona® 1161 ,

## Ситуация с приложением

Маслонаполненный трансформатор.

## Способ применения

Применение было выполнено в соответствии с Belzona Ноу-Хау системными листовками о применении материалов VPF-11a.

## Белзона Факты

Ремонт был осуществлен на месте без необходимости снятия трансформатора с производства. Belzona ® 1161 был применён без необходимости слива трансформаторного масла. Результаты ремонта были полностью успешными.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products  
are manufactured  
under an ISO 9000  
Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Ремонт • Защита • Улучшение

Copyright © Belzona International Limited 2024