

LEISTUNGSFÄHIGKEIT VON BELZONA 3111 (FLEXIBLE MEMBRANE) UNTER BEWEIS

ID: 3492

Industrie: *Chemie & Petrochemie*

Standort des Kunden: *Chemiewerk, Großbritannien*

Anwendung: *Problemzonen am Dach*

Antragsdatum: *1986 und 1988*

Substrat: *Asbest und Asphalt*

Produkte: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane),*

Problem

Schwerwiegender Wassereintritt an Fugen, Nähten, Verglasungselementen und Dachrinnen.



Fotobeschreibungen

- * 1. Arbeiten am Werkstattdach ,
- * 2. Anwendung am horizontalen Dachbereich ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Dachbereiche von Büros und Werkstätten

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-1, RPA-3 und RPA-6 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Belzona wurde anderen Reparaturmethoden vorgezogen, da zuvor am Reparaturbereich angewendete Wettbewerberprodukte versagt hatten. Das Belzona-System erfüllte die Anforderungen zur vollen Zufriedenheit des Kunden und befand sich bei einer Inspektion im Jahr 1997 immer noch in einem einwandfreien Zustand.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve