

VENTILATORLAUFRAD UND LAUFRADMANTEL MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3495

Industrie: Allgemeine Industrie

Standort des Kunden: Stahlunternehmen, Hamilton, Ontario,
Kanada

Anwendung:

Antragsdatum: Mai 2003

Ventilatoren, Gebläse und Kompressoren

Substrat: Verzinkter Stahl

Produkte: * Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Problem

Aufgrund festsitzender Partikel hatte das Laufrad eine Unwucht.



Fotobeschreibungen

- * 1. Gestrahltes Laufrad (Profil: 72-102 µm, blankes Metall) ,
- * 2. Laufrad mit 2 Schichten Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung am Laufradmantel ,

Anwendungssituation

Ventilatorlaufrad

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FBC-2 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Das Laufrad wurde vor und nach der Anwendung dynamisch ausgewuchtet.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve