

BELZONA FÜR PROBLEMATISCHE DACHBEREICHE

ID: 3496

Industrie: Allgemeine Industrie

Standort des Kunden: Hersteller dekorativer Metallkunst in Santa Fe, USA

Anwendung: Problemzonen am Dach



Antragsdatum: Dezember 2001

Substrat: Metall und mehrlagige Dachabdichtung

Produkte: * Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

Hitze, UV-Strahlung und Verunreinigungen von der darunterliegenden Gießerei führten zu Wasserleckagen an Fugen, Nahtstellen, Bereichen mit stehendem Wasser und Aufkantungungen.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht des Dachs ,
- * 2. Abdichtung der Aufkantung mit dem Belzona-System ,
- * 3. Abdichtung vertikaler Nahten ,

Anwendungssituation

Dach

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß den Belzona Know-how System Infoblättern RPA-1, RPA-6 und RPA-8 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Das Belzona-System wurde zur Abdichtung sämtlicher Leckagen verwendet. Selbst nach mehreren Jahren traten keine weiteren Leckagen auf und das System befindet sich auch weiterhin in einem einwandfreien Zustand.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve