

DENKMALGESCHÜTZTES GEBÄUDE MIT BELZONA GESCHÜTZT

ID: 3497

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Instandhaltungsunternehmen im
Auftrag der Stadt Liverpool,
Großbritannien

Anwendung: Wandproblembereiche

Antragsdatum: September 2001

Substrat: Mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) beschichtetes Mauerwerk

Produkte: * Belzona 5151 (Hi-Build Cladding),
* Belzona 3111 (Flexible Membrane),

Problem

Die Gebäudefassade war durch Abgase, Schadstoffe und Schmutz verfärbt worden.



Fotobeschreibungen

- * 1. Vor der Anwendung ,
- * 2. Während der Anwendung, nach Grundierung der Oberfläche ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Denkmalgeschütztes Gebäude (Grade 1, Großbritannien)

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-1 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Das Gebäude war vor elf Jahren mit Belzona 3111 (Flexible Membrane) gegen Wasser- und Feuchtigkeitseintritt beschichtet worden. Nach einer Inspektion stellte sich heraus, dass die Belzona-Beschichtung zwar sehr schmutzig, aber dennoch in einwandfreiem Zustand war. Der Kunde entschied sich anstatt einer Säuberung der bestehenden Beschichtung für den Auftrag einer selbstreinigenden Belzona-Beschichtung, die auch nach 4 Jahren im Einsatz noch tadellos ist.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve