

DACHRINNE AUS EISEN MIT BELZONA REPARIERT UND ABGEDICHTET

ID: 3502

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Logistikzentrum, Lancashire,
Großbritannien

Anwendung: Problemzonen am Dach

Antragsdatum: April 2007

Substrat: Gusseisen

Produkte: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) ,
* Belzona 3921 (GSC Conditioner) ,
* Belzona 9311 (Flexible Membrane Reinforcing Sheet) ,

Problem

Das Gusseisen war über die Jahre korrodiert und die Verbindungsstellen verschlissen, sodass Wasser in die Bausubstanz eindringen konnte.



Fotobeschreibungen

- * 1. Verstopfte und korrodierte Dachrinne ,
- * 2. Zur Oberflächenvorbereitung trockengelegte Dachrinne ,
- * 3. Mit Armierungsgewebe verstärktes Belzona 3111 (Flexible Membrane)-System ,
- * 4. Abgeschlossene Anwendung ,

Anwendungssituation

Herkömmliche Gusseisendachrinne (0,5 m breit, 64 m lang)

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt RPA-9 durchgeführt.

Belzona-Fakten

Die Kosten für die Belzona-Lösung beliefen sich auf einen Bruchteil der Ersatzkosten für eine neue Gusseisendachrinne.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Repair • Protect • Improve