

SANDSTEIN-SETZPFOSTEN MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3506

Industrie: Gebäude & Strukturen
 Anwendung: Wandproblembereiche
 Substrat: Roter Sandstein
 Produkte: * Belzona 4141 (Magma-Build) ,

Standort des Kunden: Privathaushalt, Schottland
 Antragsdatum: Juli 2003

Problem

Die Risse hatten sich während der Wintermonate aufgrund von Frostschäden verschlimmert. Vorherige Reparaturversuche mit Beton hatten an den Klebestellen versagt.



Fotobeschreibungen

- * 1. Ansicht des Problems (Beachten Sie auch die Riefung des Sandsteins.) ,
- * 2. Auftrag einer dünnen Schicht Belzona 4141 (Magma-Build) ,
- * 3. Abgeschlossene Anwendung ,
- * 4. Inspektion im Dezember 2007 ,

Anwendungssituation

Der Hausbesitzer hatte Probleme mit Rissen in den Sandsteinsetzpfosten seiner Erkerfenster.

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-4 durchgeführt. Die Risse wurden geöffnet und gefüllt. Anschließend wurde der gesamte Setzpfosten mittels mit Farbpigmenten farblich angepasstem Belzona 4141 (Magma-Build) geglättet. Hierbei wurde die ursprüngliche Riefung des Steins nachgebildet.

Belzona-Fakten

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Repair • Protect • Improve

Ohne Reparatur wären die Setzpfosten instabil geworden. Herkömmliche Reparaturmethoden hatten versagt, ein Ersatz der Pfosten war nicht möglich.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

