

# SANDSTEIN-SETZPFOSTEN MIT BELZONA REPARIERT

ID: 3506

Industrie: Gebäude & Strukturen  
 Anwendung: Wandproblembereiche  
 Substrat: Roter Sandstein  
 Produkte: \* Belzona 4141 (Magma-Build) ,

Standort des Kunden: Privathaushalt, Schottland  
 Antragsdatum: Juli 2003

## Problem

Die Risse hatten sich während der Wintermonate aufgrund von Frostschäden verschlimmert. Vorherige Reparaturversuche mit Beton hatten an den Klebestellen versagt.



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Ansicht des Problems (Beachten Sie auch die Riefung des Sandsteins.) ,
- \* 2. Auftrag einer dünnen Schicht Belzona 4141 (Magma-Build) ,
- \* 3. Abgeschlossene Anwendung ,
- \* 4. Inspektion im Dezember 2007 ,

## Anwendungssituation

Der Hausbesitzer hatte Probleme mit Rissen in den Sandsteinsetzpfosten seiner Erkerfenster.

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-4 durchgeführt. Die Risse wurden geöffnet und gefüllt. Anschließend wurde der gesamte Setzpfosten mittels mit Farbpigmenten farblich angepasstem Belzona 4141 (Magma-Build) geglättet. Hierbei wurde die ursprüngliche Riefung des Steins nachgebildet.

## Belzona-Fakten

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
 FS 695214  
 ISO 14001:2015  
 EMS 695213

Belzona products are  
 manufactured under an ISO  
 9000 Registered Quality  
 Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
 Repair • Protect • Improve

Ohne Reparatur wären die Setzpfosten instabil geworden. Herkömmliche Reparaturmethoden hatten versagt, ein Ersatz der Pfosten war nicht möglich.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

