

# BARRIEREFREIHEIT FÜR SEHBEHINDERTE VERBESSERT DANK BELZONA

ID: 3527

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Kommunale Kunstschule,  
Großbritannien

Anwendung:

Antragsdatum: September 2009

Problemzonen am Boden

Substrat: Beton und Pflastersteine

Produkte: \* Belzona 4411 (Granogrip) ,

## Problem

Aus Sicherheitsgründen mussten alle Stufenkanten farblich hervorgehoben und mit einem Antirutschsystem ausgestattet werden.



## Fotobeschreibungen

- \* 1. Anwendung in Gang. ,
- \* 2. Abgeschlossene Anwendung. ,
- \* 3. Beschichtung weiterer Bereiche mit dem Belzona-Antirutschsystem. ,
- \* 4. Beschichtung weiterer Bereiche mit dem Belzona-Antirutschsystem. ,

## Anwendungssituation

Die Schule wurde von mehreren Studenten mit Körperbehinderungen (u. a. Sehbehinderungen) besucht.

## Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt FPA-8 durchgeführt.

## Belzona-Fakten

Der Kunde war mit dem Ergebnis der Anwendung äußerst zufrieden. Dank Belzona konnten die Stufen mit einem hochleistungsfähigen, langlebigen und ästhetisch ansprechenden Antirutschsystem mit besonders hoher Sichtbarkeit ausgestattet werden

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Repair • Protect • Improve