

UNSICHTBARER BELZONA-SCHUTZ FÜR KAPELLE

ID: 3531

Industrie: Gebäude & Strukturen

Standort des Kunden: Gemeinde, Großbritannien

Anwendung:

Antragsdatum: 2009

Problemzonen am Boden

Substrat: Mauerwerk

Produkte: * Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate),

Problem

Der verwitternde Mörtel des Mauerwerks war porös geworden, sodass immer wieder Wasser in die Bausubstanz eindringen konnte. Dies verursachte feuchte Stellen an den Wandinnenseiten. Der Gemeinde war die Erhaltung des ursprünglichen Erscheinungsbilds der Kapelle wichtig.



Fotobeschreibungen

- * 1. Frontansicht der Kapelle ,
- * 2. Rückansicht der Kapelle ,
- * 3. Brüstungsmauern mit Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) geschützt ,

Anwendungssituation

Brüstungsmauer einer Krematoriumskapelle

Anwendungsverfahren

Die Anwendung wurde gemäß dem Belzona Know-how System Infoblatt WPA-8 durchgeführt. Nach Neuverfugung des Mauerwerks wurde die gesamte Brüstungsmauer mit einer Schicht Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) geschützt.

Belzona-Fakten

Der Subunternehmer hatte die hochwertigen Belzona-Wetterschutzprodukte bereits zuvor bei mehreren Gelegenheiten auf

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Repair • Protect • Improve

porösem Mauerwerk eingesetzt. Dank Belzona 5122 (Clear Cladding Concentrate) wurde eine wasserabweisende Oberfläche geschaffen, die gleichzeitig keinerlei Einfluss auf das natürliche Erscheinungsbild der Fassade hatte.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

